

Mängelliste zum Prüfbericht zur Generalinspektion von Fettabscheideranlagen

Stand: 23.08.2013

Hinweis: Nachfolgende Mängelklassifizierung dient als Bewertungshilfe. Anlagenspezifische Gegebenheiten können eine veränderte Bewertung bedingen.

GM - geringfügiger Mangel, EM - erheblicher Mangel, GFM - gefährlicher Mangel

* - anlagenspezifisch unterschiedlich

Mängel- Nummer	Mängelbeschreibung	Mängelbewertung			Vorschlag zur Fristsetzung	Nachprüfung erforderlich
		GM	EM	GFM		
A	Ordnungsmängel					
A010	Anzeige über die Inbetriebnahme/den Weiterbetrieb der Abwasserbehandlungsanlage und Abwassereinleitung fehlt	X			3 Monate	nein
A020	wasserrechtliche Genehmigung fehlt	X			3 Monate	nein
A030	Zustimmung des Betreibers der nachgeschalteten Kanalisation zur Einleitung fehlt	X			12 Monate	nein
A040	aktueller Entwässerungsplan/-skizze des vorgeschalteten Systems fehlt	X			3 Monate	nein
A050	Prüfbescheid des DIBt fehlt	X			3 Monate	nein
A060	Bedienungs- und Wartungsanleitungen zu den Anlagen und Anlagenteilen fehlt	X			3 Monate	nein
A070	Betriebstagebuch fehlt	X			3 Monate	nein
A080	Betriebstagebuch ist unvollständig bzw. fehlerhaft	X			3 Monate	nein
A090	Abwasserbehandlungsanlage ohne Bauartzulassung	X			3 Monate	nein

Mängel- Nummer	Mängelbeschreibung	Mängelbewertung			Vorschlag zur Fristsetzung	Nachprüfung erforderlich
		GM	EM	GFM		
B	Mängel an der Abwasseranfallstelle					
B010	Einsatz von biologisch aktiven Mitteln, z.B. enzymhaltigen Produkten zur Umsetzung der Fettstoffe bzw. der sogenannten Selbstreinigung		X		1 Monat	nein
B020	Einleitung von zerkleinerten Grob- und Feststoffen, z.B. aus Nassentsorgungsanlagen	X			3 Monate	ja
B030	Einleitung von Frittierölen und anderen Fett-/Ölkonzentraten		X		1 Monat	nein
B040	unvollständiger Anschluss der Einrichtungsgegenstände/ Auslaufventile an die Abscheideranlage		X		3 Monate	ja
B050	Zufluss zur Abscheideranlage weist Fehlanschlüsse auf		X		3 Monate	ja
C	Mängel an der Bemessung					
C010	Abscheideranlage ist nicht ausreichend dimensioniert		X		6 Monate	ja
C020	Schlammfang ist nicht ausreichend dimensioniert		X		6 Monate	ja
C030	Schlammfang fehlt		X		6 Monate	ja
D	Mängel hinsichtlich des nachgeschalteten Anschlusses					
D010	fehlender bzw. unzureichender Rückstauschutz		X		6 Monate	ja

Mängel- Nummer	Mängelbeschreibung	Mängelbewertung			Vorschlag zur Fristsetzung	Nachprüfung erforderlich
		GM	EM	GFM		
E	Mängel in der Unterhaltung					
E010	Wartung wird nicht durchgeführt und/oder nicht im Betriebstagebuch dokumentiert	X			3 Monate	nein
E020	Wartung wird unvollständig oder fehlerhaft durchgeführt und/oder unvollständig im Betriebstagebuch dokumentiert	X			3 Monate	nein
E030	Sachkundenachweis des Verantwortlichen für die Wartung fehlt	X			3 Monate	nein
E040	Nachweise der fachgerechten Entsorgung entnommener Inhaltsstoffe der Abscheideranlage fehlen/sind unvollständig bzw. fehlerhaft und/oder sind nicht im Betriebstagebuch dokumentiert	X			1 Monat	nein
E050	Entsorgungsturnus von mindestens einmal im Monat, vorzugsweise zweiwöchentlich ist nicht eingehalten		X		1 Monat	nein
F	Bauliche und technische Mängel					
F010	Beschichtung fehlt		X		6 Monate	ja
F020	Beschichtung schadhaft		X		6 Monate	ja
F030	Rissbildungen an den Innenwandflächen		X		6 Monate	ja
F040	undichte Fugenausbildungen		X		6 Monate	ja
F050	undichte Rohreinbindungen		X		6 Monate	ja
F060	Prallblech fehlt		X		6 Monate	ja
F070	entfällt					
F080	optische/akustische Anzeige defekt		X		1 Monat	nein
F090	Warnanlagensensor defekt oder falsch montiert oder ungeeignet		X		1 Monat	nein
F100	Zu- und/oder Ablaufeinrichtungen sind korrodiert		X		6 Monate	ja
F110	Typenschild fehlt/unvollständig/nicht lesbar	X			6 Monate	nein
F120	Schachtabdeckung defekt (Unfallgefahr)			X	1 Monat	ja
F130	Schachtabdeckung mit Lüftung		X		1 Monat	ja

Mängel- Nummer	Mängelbeschreibung	Mängelbewertung			Vorschlag zur Fristsetzung	Nachprüfung erforderlich
		GM	EM	GFM		
F150	Probenahmemöglichkeit defekt	X			6 Monate	nein
F160	Innenwände und Einbauteile mit Fettablagerungen inkrustiert	X			6 Monate	ja
F170	Korrosionsbildung an den Innenwandflächen	X			6 Monate	ja
F180	Lüftungsleitung über das Dach fehlt		X		6 Monate	ja
F190	Lüftungsleitung über das Dach defekt		X		6 Monate	ja
G	Mängel hinsichtlich der Dichtheit					
G010	Schlammfang undicht		X		6 Monate	ja
G020	Abscheider undicht		X		6 Monate	ja
G030	vorgeschaltetes Entwässerungssystem undicht		X		6 Monate	ja